

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
41	RADSENSOR KREIS VORNE LINKS OFFEN	03	<ul style="list-style-type: none">• Die Leitung zwischen Drehzahlfühler und Steuergerät ist unterbrochen bzw. der Drehzahlfühler fehlt <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das ABS wird abgeschaltet• Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet

vectra16v.com