

Fehler - code	Informationsgebe r Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
55	STEUERGERÄT ERSETZEN		<ul style="list-style-type: none">• Bei Zündung "EIN" wird der Fehler sofort erkannt• Nach dem Starten des Motors wird der Fehler nach einiger Zeit erkannt. Die Zeit hängt ab von der Rechenzeit des Mikroprozessors. Sie kann z. B. bei Vollast, wenn die Priorität zur Berechnung der Checksumme gering ist, mehrere Minuten dauern <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das ABS wird abgeschaltet• Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet

vectra16v.com