

Fehler - code	Informationsgebe r Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
66	DK- POTI LASTSIGNAL	10	<ul style="list-style-type: none">• 2 s nach Zündung EIN müssen innerhalb von 50 ms zwei Signale eingehen <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Keine TC Funktion• Das ABS wird nicht abgeschaltet

vectra16v.com