

Fehler - code	Informationsgebe r Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
67	ZÜNDUNG / EINSP. ABSCH. SIGNAL FEHLER	08	<ul style="list-style-type: none">• Das Motorsteuergerät sendet nach Erkennen eines falschen Drehmomenteingriffssignals ein PWM Signal von etwa 96 %. Wird dieses Signal dreimal hintereinander empfangen erkennt das System den Fehler. <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Keine TC Funktion• Das ABS wird nicht abgeschaltet

vectra16v.com