

| Fehler-Code | Informationsgeber Fehlerursache | DATENLISTE Nr. | Fehlercodespeicherung bei .. |
|--------------------|--|-----------------------|--|
| 28 | MAGNETVENTIL KREIS HINTEN LINKS | - | <ul style="list-style-type: none">• Zündung EIN seit 3.4 s• Ventil-Relais ist geschlossen (Brems betätigt)• Ventilspannung-Istwert wird bewertet und zeigt nicht plausiblen Wert (Ventil-Stromkreis oder Treiber-Ausgang Fehlfunktion) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet. <p>Hinweis: Sind mehrere Fehlercodes gesetzt, überprüfe auch spannungsversorgung und masse.</p> |

vectra16v.com