

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
49	BATTERIE SPANNUNG HOCH	01	<ul style="list-style-type: none">• Die am entsprechenden Steuergeräte-Eingang (Kl. 25) anliegende Spannung ist größer 16 V <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet.

vectra16v.com