

<b>Fehler-Code</b>	<b>Informationsgeber Fehlerursache</b>	<b>DATENLISTE Nr.</b>	<b>Fehlercodespeicherung bei ..</b>
55	STEUERGERÄT ERSETZEN	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hardwarefehler des Steuergerätes (RAM Lese/Schreib-Fehler, Prüfsummen-Fehler)</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet.</li></ul>

vectra16v.com