

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
47	<p>RADSENSOR KREIS HINTEN RECHTS OFFEN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergerät Klemme 2, 1</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 0,2 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die ABS-Funktion wird gesperrt.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 2, 1</p>	C-8

vectra16v.com