

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
55	<p data-bbox="296 331 512 394">STEUERGERÄT ERSETZEN</p> <ul data-bbox="296 439 1254 544" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1254 472">• Hardwarefehler des Steuergerätes (Prüfsummen-Fehler, Ram defekt)<li data-bbox="296 506 1038 544">• Der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert. <p data-bbox="296 577 480 611">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 645 791 678" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 645 791 678">• Die ABS-Funktion wird gesperrt. <p data-bbox="296 712 600 745">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 757 312 779">-</p>	C-2

vectra16v.com