FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilf
55	STEUERGERÄT ERSETZEN	C-2
	Das Steuergerät erkennt einen internen Steuergeräte-Fehler	
	Auswirkung:	
	Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.	
	Betroffene Klemmen:	