

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
71	Fahrer-Seiten-Airbag-Sensor Signal zu groß oder Stromkreis offen	C-10
	<ul style="list-style-type: none">• Unzulässige Kommunikation mit dem Sensor des Seiten-Airbags. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 41, 42</p>	

vectra16v.com