

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
82	<p>Beifahrer-Seiten-Airbag-Sensor Stromkreis Funktionsstörung</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Spannung/Masse oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 43, 44• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 43, 44</p>	C-11

vectra16v.com