FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilf
34	Lenkradfernbedienung nicht angeschlossen	C-16
	Nur CCR 600:	
	Es besteht keine Verbindung zur Lenkradfernbedienung.	
	Obige Bedingung muß für mindestens 5 s erfüllt sein.	
	Auswirkung:	
	Radiofunktionen sind weiterhin über Radio-Tasten bedienbar.	
	Alle Funktionen der Lenkradfernbedienung außer Betrieb	
	Betroffene Klemmen:	