

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei . . .
28	ULTRASCHALL- SENSOR FAHRER- SEITE	21 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Verbindungsleitungen vom Ultraschallsensor der Fahrerseite zum DWA-Steuergerät liefern einen falschen Spannungspegel oder sind unterbrochen.</li> </ul> <p>Siehe Prüfschritt 21</p>

vectra16v.com