

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
06	RESERVE SCHALTER	Reserveeingang	OKAY 12 V	41

Fehlersuche:

- Der Eingang "Reserve" ist kabelbaumseitig nicht belegt

Sollwert:

OKAY 12 V

Werden Sollwerte erreicht

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Stecker auf fehlerhafte Kontaktbelegung überprüfen.

- DWA-Steuergerät defekt

vectra16v.com