

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0500	Fahrgeschwindigkeits-Geber Signal inkorrekt	C-22
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 398 1018 439">• Falsches Signal vom Fahrgeschwindigkeits-Sensor <p data-bbox="296 470 480 510">Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 542 1177 613">• Das Wegstreckensignal (Impuls vom ABS) wird für 0,1 s nicht ausgewertet. <p data-bbox="296 645 600 685">Betroffene Klemmen:</p> 43	

vectra16v.com