

- Das Steuergerät erkennt einen nicht plausiblen Wert vom Klopfmodul

**Betroffene Klemmen:**

21, 37 (X80)

**(Standardwert)**

21, 37 (X126)

**(2003)**

vectra16v.com