

- Steuergerät erkennt Programmierfehler

oder

- Hardwarefehler des Steuergerätes

Betroffene Klemmen:

-

vectra16v.com