

- Das Steuergerät erkennt einen nicht plausiblen Wert vom Klopfmodul

Betroffene Klemmen:

21, 37 (X80)

(Standardwert)

21, 37 (X126)

(2003)

vectra16v.com