

- Eingegebener Sicherheitscode ist nicht gültig für das betreffende Fahrzeug

Auswirkung:

- Die Motor-Kontrollleuchte wird getaktet (blinkt).
- Ca. 5 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.

Betroffene Klemmen:

-

vectra16v.com