

- Kommunikations-Fehler zwischen Wegfahrsperrren-Steuergerät und Motor-Steuergerät.

**Auswirkung:**

- Die Motor-Kontrolleuchte wird getaktet (blinkt).
- Ca. 5 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.

**Betroffene Klemmen:**

-

vectra16v.com