

- Kommunikations-Fehler zwischen ABS-Steuergerät und Motor-Steuergerät

Betroffene Klemmen:

11, 43 (X79)

(Standardwert)

11, 43 (X125)

(2003)

vectra16v.com