

Multec-S X 14 XE / X 16 XE(L) Schnellprüfung F5:STELLGLIED-TEST

SEK . LUFTEINB . V

Prüfbedingungen	Sollwert
<p>Betroffene Klemmen: A11 Mögliche Fehlercodes: 56, 57</p> <p>Kabelsatzstecker abziehen von: Y34 Magnetventil Tankentlüftung</p> <p>Zündung EIN Motor AUS</p> <p>Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen.</p> <p>Hinweis: Das Magnetventil Sekundärlufteinblasung wird konstant angesteuert. Die Prüfung wird nach maximal 10 s beendet.</p>	<p>wechselt von INAKTIV zu AKTIV</p> <p>Geräuschkontrolle: Klicken vom Magnet- ventil Sekundärluft- einblasung</p>
<p>Hinweise zur Fehlersuche: Sollwert: Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</p> <ul style="list-style-type: none">Abhilfe gemäß Datenliste Nr. 23 SEK . LUFTEIN . VENT	