Multec-S X 14 XE / X 16 XE(L) Schnellprüfung F5:STELLGLIED-TEST

SEK.LUFTP.REL.

Prüfbedingungen	Sollwert
Betroffene Klemmen: A10 Mögliche Fehlercodes: 52, 53 Zündung EIN Motor AUS Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen. **Hinweis:** Die Sekundärluftpumpe wird konstant angesteuert. Die Prüfung wird nach maximal 10 s beendet. Falls die Sekundärluftpumpe nicht läuft, kann der Thermoschutzschalter innerhalb der Pumpe den Stromkreis unterbrochen haben. In diesem Fall, Motor auskühlen lassen, Test wiederholen.	wechselt von INAKTIV zu AKTIV Geräuschkontrolle: Sekundärlufteinbla-sung im Motorraum zu hören

Hinweise zur Fehlersuche:	**Sollwert:**	**Fehlerursache:** (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
• Abhilfe gemäß Datenliste Nr. 22 SEK.LUFTPUMP.REL		

vectra16v.com