

## F2:: Fehlercode

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in FO: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
25	DEFEKTER ZAHN AM RADSSENSOR	03,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeit am schnellsten Rad ist größer 35 km / h</li> <li>• Geschwindigkeitsdifferenz zwischen zwei Rädern ist größer 10 km / h</li> <li>• Der Fehler wird in den folgenden Betriebsphasen des Systems erkannt und abgespeichert: Fahrzeug im Fahrbetrieb Diagnose - Modus aktiv (TECH 1 angeschlossen)</li> <li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>oder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeit am schnellsten Rad ist kleiner 35 km / h oder ABS-Regelung aktiv</li> <li>• Geschwindigkeitsdifferenz zwischen zwei Rädern ist größer 10 km / h</li> <li>• Der Fehler wird in den folgenden Betriebsphasen des Systems erkannt und abgespeichert: Fahrzeug im Fahrbetrieb ABS-Regelung aktiv Diagnose - Modus aktiv (TECH 1 angeschlossen)</li> <li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 40 s erfüllt sein</li> </ul> <p>Wenn Fehlercode 25 erkannt wurde, wird die Ventilan - steuerung gesperrt und die ABS Kontrolleuchte eingeschaltet Das Magnetventil - Relais wird abgeschaltet. Während der Diagnose (TECH 1 angeschlossen) wird das Magnetventil - Relais eingeschaltet.</p>