

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
41	<p data-bbox="296 331 592 394">KEIN UKW-SENDER GEFUNDEN</p> <ul data-bbox="296 439 1211 510" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1211 510">• Kein Sender während des FM-Memory Prozesses (automatischen Sendersuchlauf) empfangen <p data-bbox="296 546 421 577">Hinweis:</p> <p data-bbox="296 613 1331 757">Wenn ein neues Radio ins Fahrzeug eingebaut wird, oder wenn die RDS-Taste solange betätigt wird, bis ein Betätigungssignal ertönt, wird automatisch ein interner Sendersuchlauf gestartet. Es können im Steuergerät bis zu 30 gefundene Sender abgespeichert und nach ihrer Feldstärke sortiert werden.</p> <p data-bbox="296 792 600 864">Betroffene Klemmen: 7, 4</p>	C-5