

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
52	<p>PROGRAMMSPEICHER PROGRAMMIEREN</p> <hr/> <p>CAR 300/CAR 400</p> <ul style="list-style-type: none">• EEPROM enthält nur Vorprogrammierung (EEPROM nicht von Opel programmiert) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Im Info Display wird "PROGRAM" für 3 s nach dem Einschalten des Radios angezeigt. <p>CDR 500</p> <ul style="list-style-type: none">• EEPROM enthält nur Vorprogrammierung (EEPROM nicht von Opel programmiert)• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein <p>Betroffene Klemmen: -</p>	C-2