

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
55	<p data-bbox="296 331 512 394">STEUERGERÄT ERSETZEN</p> <hr/> <p data-bbox="296 439 421 470">CAR 300</p> <ul data-bbox="296 510 1078 542" style="list-style-type: none"><li>• Hardwarefehler des Steuergerätes (RAM, ROM defekt)</li></ul> <p data-bbox="296 580 480 611"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 647 855 898" style="list-style-type: none"><li>• Alle Radio-Funktionen außer Betrieb</li><li>• Folgende Funktionen werden gesperrt: Lautstärke Klang Balance Überblendregler</li><li>• Flackernde, inkorrekte oder keine Anzeige im Info Display</li></ul> <p data-bbox="296 1003 421 1034">CDR 500</p> <ul data-bbox="296 1070 1078 1102" style="list-style-type: none"><li>• Hardwarefehler des Steuergerätes (RAM, ROM defekt)</li></ul> <p data-bbox="296 1140 480 1171"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 1207 839 1238" style="list-style-type: none"><li>• Alle Radio-Funktionen außer Betrieb</li></ul> <p data-bbox="296 1276 600 1308"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="296 1321 304 1352">-</p>	C-2