

C-02, Steuergerät Hard- und Software

C-02, Steuergerät Hard- und Software		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Fehlercode gespeichert	
	Ist der folgende Fehlercode gesetzt? 52 PROGRAMMSPEICHER PROGRAMMIEREN Ja: T02 Nein: T05	
T02	Prüfung: Komponente	Test okay?
	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfe die folgende Komponente auf korrekte Funktion: Diagnose-Tester Ja: T03 Nein: E04	
T03	Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung des Masse Stromkreises	kleiner als 2 Ohm
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelsatzstecker abziehen von: G1 Batterie Klemme 31/B- • Widerstand messen zwischen den folgenden Klemmen: H1 Radio Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 4 & Masse Ja: T04 Nein: E03	
T04	Prüfung: Programmierung	Programmierung okay?
	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelsatzstecker anschließen an: G1 Batterie Klemme 31/B- • Programmierung wiederholen Hinweis: Die Programmierung der Kanalbelegung für das Radio CAR	

300 ist erst ab Hersteller-Teilenummer 90533422 möglich.

Ja: E01

Nein: E02

T05

Prüfung: Fehlercode gespeichert

- Folgende Fehlercodes gespeichert: 51, 55

Ja: E02

Nein: T06

T06

Prüfung: Einstellung/Justierung

- Zündung EIN
- Programmierung wiederholen
- Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter
RADIO DISPLAY
SUCHLAUF LOGIK
SECURITY CODE
EINSCHALTAUTOM.

Hinweis:

Um die Radio Anzeige zu programmieren muß das Radio zunächst ausgeschaltet werden. Danach müssen die Stationstasten 4 und 6 gleichzeitig gedrückt und das Radio einmal eingeschaltet werden. Die Tasten müssen betätigt werden, bis ein Bestätigungston ertönt.

Um die Schrittweite des Sendersuchlaufs zu programmieren muß das Radio zunächst ausgeschaltet werden. Danach müssen die Stationstasten 2 und 5 gleichzeitig gedrückt und das Radio einmal eingeschaltet werden. Die Tasten müssen betätigt werden, bis ein Bestätigungston ertönt.

Um die Einschaltlogik des Radios zu programmieren muß das Radio zunächst ausgeschaltet werden. Danach müssen die Stationstasten 1 und 3 gleichzeitig gedrückt und das Radio einmal eingeschaltet werden. Die Tasten müssen betätigt werden, bis ein Bestätigungston ertönt.

Programmierung okay?

Ja: E01

Nein: E02

C-02, Steuergerät Hard- und Software

Ergebnis

Fehlerursache

E01

- Vorangegangene Programmierung war fehlerhaft

E02	<ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: H1 Radio
E03	<ul style="list-style-type: none">• Betroffenen Stromkreis/Komponente reparieren.
E04	<ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: Diagnose-Tester

Vectra16V.com