

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
17	MAGNETVENTIL KREIS VORNE RECHTS	15	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Unterbrechung / Masseschluß der Leitung zwischen dem Magnetventil für den vorderen, rechten Bremskreis und dem Steuergerät wird sofort erkannt • Ein Windungsschluß des Magnetventils bzw. ein Batterieschluß der Leitung zwischen Magnetventil und ABS - Steuergerät wird während des Anfahrtests bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit größer 6 km / h erkannt (Stromdriftmessung) <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Ventilansteuerung möglich • Das ABS wird abgeschaltet • Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet