

Fehler- code	Informationsgebe r Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
43	RADSENSOR KREIS VORNE RECHTS OFFEN	04	<ul style="list-style-type: none">• Die Leitung zwischen Drehzahlfühler und Steuergerät ist unterbrochen bzw. der Drehzahlfühler fehlt Auswirkungen: <ul style="list-style-type: none">• Das ABS wird abgeschaltet• Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet

vectra16v.com