

Fehler - code	Informationsgebe r Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
44	RADSENSOR HINTEN LINKS SIGNAL- FEHLER	05	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn nach dem ersten Anfahren des Fahrzeuges die Fahrzeugreferenzgeschwindigkeit größer 12 km / h ist, während die Geschwindigkeit eines betroffenen Hinterrades bei ca. 2 km / h bleibt • Wenn innerhalb von 20 ms bei einer Geschwindigkeit größer 40 km / h beim betroffenen Rad keine Geschwindigkeit gemessen wird <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das ABS wird abgeschaltet • Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet <p>Hinweis: Bei Fehlererkennung an einem der Vorderräder wird Druck aufgebaut, an der Hinterachse abgebaut (bis zur Abschaltung) Bei Fehlererkennung an einem Rad, das sich in der ABS Regelung befindet wird das ABS sofort abgeschaltet. Befinden sich mehrere Räder in der Regelung wird das ABS nach Regelende abgeschaltet.</p>