

Fehler - code	Informationsgebe r Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
47	RADSENSOR KREIS HINTEN RECHTS OFFEN	06	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Leitung zwischen Drehzahlfühler und Steuergerät ist unterbrochen bzw. der Drehzahlfühler fehlt</li></ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das ABS wird abgeschaltet</li><li>• Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet</li></ul>

vectra16v.com