

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
48	BATT. SPANNUNG BEREICH ZU GROß	13	<ul style="list-style-type: none"> • Die Überwachung wird nach Ablauf des Einschalttests aktiviert. Die Batteriespannung wird kontinuierlich gemessen und zyklisch bewertet • Die Batteriespannung ist bei aktiver ABS - Regelung (Bremsvorgang und ABS - Regelung wird benötigt) kleiner 8,8 V • Die Batteriespannung liegt bei inaktiver ABS - Regelung (Bremsvorgang und ABS - Regelung wird nicht benötigt) nicht im Bereich 9,4 V bis 17,3 V. <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine korrekte Funktion der ABS Ventile und der Rückförderpumpe ist nicht mehr gewährleistet • Das ABS wird nicht abgeschaltet • Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet <p>Hinweis: Während Unter - oder Überspannung vorliegt, werden die ABS Ventile passiv geschaltet und ein möglicher Rückförderpumpenanlauf unterbunden.</p>