

Fehler - code	Informationsgebe r Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
65	VARIANTEN- CODE TRACTION CONTROL	-	<ul style="list-style-type: none">• Wenn ein neues Steuergerät eingebaut wurde und die Motorvariante nicht programmiert wurde, blinkt im TECH 1 Menü F7. Es kann nur dieses Menü angewählt werden• Den Anweisungen des TECH 1 folgen

vectra16v.com