

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
19	VENTIL RELAIS KREIS	12	<ul style="list-style-type: none">• Rückförderpumpen und Ventil-Relais Spannung-Istwert werden bewertet und zeigen keinen plausiblen Wert.• Der Fehler (Stromkreis-Unterbrechung/Kurzschluß gegen Masse) wird mit Einschalten der Zündung und nachfolgendem Einschalttest, sowie während der Fahrt erkannt.• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,15 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet. <p>Hinweis: Fehlercode kann auch gesetzt werden, wenn Spannungsversorgung Kl. 2, 3 inkorrekt ist.</p>