

<b>Fehler-Code</b>	<b>Informationsgeber Fehlerursache</b>	<b>DATENLISTE Nr.</b>	<b>Fehlercodespeicherung bei ..</b>
25	DEFEKTER ZAHN AM RADSSENSOR	03, 04	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Fehler wird gespeichert, wenn die gemittelte Geschwindigkeit eines Rades für länger als 12 s um mindestens 20 % über der Geschwindigkeit der anderen Räder liegt.</li><li>• Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 20 km/h (12 mph)</li><li>• ABS-Regelung ist nicht aktiv</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 12 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet.</li></ul>

vectra16v.com