

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
32	AUSSETZER IM SENSOR KREIS	03, 04	<ul style="list-style-type: none">• ABS-Regelung aktiv• ABS System ist in Druck-Abbau-Funktion• Radgeschwindigkeits-Signal deutet auf nicht plausible Beschleunigung hin• Obige Bedingungen müssen für mindestens 4 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet. <p>Hinweis: Überprüfe auch Bremsen auf mechanische Defekte, festsitzenden Bremssattel oder in angezogener Stellung verharrende Handbremse.</p>

vectra16v.com