

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
35	RÜCKFÖRDER- PUMPEN RELAIS KREIS	26	<ul style="list-style-type: none">• Rückförderpumpen und Ventil-Relais Spannung-Istwert werden bewertet und zeigen keinen plausiblen Wert.• Der Fehler (Stromkreis- Unterbrechung/ Kurzschluß gegen Masse oder Rückförderpumpenmotor blockiert) wird mit Einschalten der Zündung und nachfolgendem Einschalttest, sowie während der Fahrt erkannt. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet. <p>Hinweis: Fehlercode kann auch gesetzt werden, wenn Spannungsversorgung Kl. 2, 3 inkorrekt ist.</p>