

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
39	RADSENSOR VORNE LINKS SIGNAL- FEHLER	03, 05	<ul style="list-style-type: none">• Falsches Signal vom Geschwindigkeitssensor• Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 4 km/h (2.5 mph)• Obige Bedingungen müssen für mindestens 5 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none">• Radgeschwindigkeits-Signal deutet auf nicht plausible Beschleunigung hin• Obige Bedingung muß mindestens 20 mal erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird teilweise ausgeschaltet, falls nur ein Sensor betroffen ist.