

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
44	RADSENSOR HINTEN LINKS SIGNAL- FEHLER	04, 07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsches Signal vom Geschwindigkeitssensor</li> <li>• Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 4 km/h (2.5 mph)</li> <li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 3 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet.</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radgeschwindigkeits-Signal deutet auf nicht plausible Beschleunigung hin</li> <li>• Obige Bedingung muß mindestens 20 mal erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die ABS-Funktion wird teilweise ausgeschaltet, falls nur ein Sensor betroffen ist.</li> </ul>