

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
46	RADSENSOR HINTEN RECHTS SIGNAL- FEHLER	04, 08	<ul style="list-style-type: none"> • Falsches Signal vom Geschwindigkeitssensor • Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 4 km/h (2.5 mph) • Obige Bedingungen müssen für mindestens 3 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radgeschwindigkeits-Signal deutet auf nicht plausible Beschleunigung hin • Obige Bedingung muß mindestens 20 mal erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die ABS-Funktion wird teilweise ausgeschaltet, falls nur ein Sensor betroffen ist.