

<b>Fehler-Code</b>	<b>Informationsgeber Fehlerursache</b>	<b>DATENLISTE Nr.</b>	<b>Fehlercodespeicherung bei ..</b>
48	BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG	01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die am entsprechenden Steuergeräte-Eingang (Kl. 25) anliegende Spannung ist kleiner 9.5 V</li><li>• Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 6 km/h</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet.</li></ul>

vectra16v.com