

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
52	KONTROLLEUTE KREIS	-	<ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte Kl. 5• Obige Bedingung muß für mindestens 0.05 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet.

vectra16v.com