

Nr.	TECH 1-DISPL AY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
08	HR. RADGESCHW.	Zündung EIN Fahrzeug anheben, Rad langsam von Hand drehen oder Fahrzeug fährt	ca. 5.0 km/h (3 mph) oder Diagnose Tester Anzeige entspricht ungefähr Tachometeranzei ge	25, 32, 46, 47	16, 17

Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:****(Falls Sollwert nicht erreicht wird)**

- Zündung AUS
 - Kabelsatzstecker abziehen von:
P 20 Geber Drehzahl hinten rechts
 - Mit Multimeter Widerstand messen von: P 20 Geber Drehzahl hinten rechts Kabelsatzstecker Kl. A zu: P 20 Geber Drehzahl hinten rechts Kabelsatzstecker Kl. B
 - Mit Multimeter Spannung messen AC von: P 20 Geber Drehzahl hinten rechts Kabelsatzstecker Kl. A zu: P 20 Geber Drehzahl hinten rechts Kabelsatzstecker Kl. B
 - Rechtes Hinterrad drehen
 - Kabelsatzstecker abziehen von:
U 4.8 Steuergerät ABS
 - Zündung EIN
 - Mit Multimeter Spannung messen von: U 4.8 Steuergerät ABS Kabelsatzstecker Kl. 16 zu: Masse
 - Mit Multimeter Spannung messen von: U 4.8 Steuergerät ABS Kabelsatzstecker Kl. 17 zu: Masse
- 1550 bis 1650 Ω
- größer 100 mV AC
- kleiner 0,1 V
- kleiner 0,1 V
- P 20 Geber Drehzahl hinten rechts defekt
 - Geber, Zahnkranz und Kabel auf Beschädigung prüfen
 - P 20 Geber Drehzahl hinten rechts defekt
 - Geber, Zahnkranz und Kabel auf Beschädigung prüfen
 - Kurzschluß gegen Spannung von: U 4.8 Steuergerät ABS Kabelsatzstecker Kl. 16 zu: P 20 Geber Drehzahl hinten rechts Kabelsatzstecker Kl. A
 - Kurzschluß gegen Spannung von: U 4.8 Steuergerät ABS Kabelsatzstecker Kl. 17 zu: P 20 Geber Drehzahl hinten rechts Kabelsatzstecker Kl. B

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mit Multimeter Widerstand messen
von: U 4.8 Steuergerät ABS
Kabelsatzstecker Kl. 17
zu: Masse | <p>größer 100 kΩ</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kurzschluß gegen Masse
von: U 4.8 Steuergerät ABS
Kabelsatzstecker Kl. 17
zu: P 20 Geber Drehzahl hinten
rechts Kabelsatzstecker Kl.
B |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mit Multimeter Widerstand messen
von: U 4.8 Steuergerät ABS
Kabelsatzstecker Kl. 17
zu: P 20 Geber Drehzahl hinten
rechts Kabelsatzstecker Kl.
B | <p>kleiner 2 Ω</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Stromkreisunterbrechung
von: U 4.8 Steuergerät ABS
Kabelsatzstecker Kl. 17
zu: P 20 Geber Drehzahl hinten
rechts Kabelsatzstecker Kl.
B |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mit Multimeter Widerstand messen
von: U 4.8 Steuergerät ABS
Kabelsatzstecker Kl. 16
zu: Masse | <p>größer 100 kΩ</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kurzschluß gegen Masse
von: U 4.8 Steuergerät ABS
Kabelsatzstecker Kl. 16
zu: P 20 Geber Drehzahl hinten
rechts Kabelsatzstecker Kl.
A |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mit Multimeter Widerstand messen
von: U 4.8 Steuergerät ABS
Kabelsatzstecker Kl. 16
zu: P 20 Geber Drehzahl hinten
rechts Kabelsatzstecker Kl.
A | <p>kleiner 2 Ω</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Stromkreisunterbrechung
von: U 4.8 Steuergerät ABS
Kabelsatzstecker Kl. 16
zu: P 20 Geber Drehzahl hinten
rechts Kabelsatzstecker Kl.
A |
| <p>Werden Sollwerte erreicht</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • U 4.8 Steuergerät ABS defekt |