

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 - Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
09	SOLL MAGNET V. VR	Zündung Ein	INAKTIV 12 V	17	31,1
10	IST MAGNETV. VR	Hinweis: Im Diagnose - Modus (TECH 1 angeschlossen) funktioniert die ABS - Regelung nicht. d. h. das TECH 1 - Display sollte für diesen Parameter niemals "AKTIV" anzeigen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.			

Hinweise zur Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
<ul style="list-style-type: none"> • Zündung Aus Abdeckung vom Hydroaggregat abnehmen Hydroaggregat - Stecker abziehen Ohmmeter zwischen Hydroaggregat - Sockel / KI. 3 und KI. 2 anklemmen 	3 bis 4 Ω	Magnetventil defekt, Hydroaggregat defekt
<ul style="list-style-type: none"> • Ventilrelais abziehen Ohmmeter zwischen Hydroaggregat - Sockel / KI. 3 und Hydroaggregat - Gehäuse (Alu - Block) anklemmen 	größer 100 k Ω	Magnetventil hat Kurzschluß gegen Masse, Hydroaggregat defekt
<ul style="list-style-type: none"> • Hydroaggregat - Stecker aufstecken Ventilrelais bleibt abgezogen 55 - poligen Stecker vom Steuergerät abziehen Ohmmeter zwischen 55 - poligen Stecker / KI. 31 und KI. 40 anklemmen 	3 bis 4 W	Kabelunterbrechung zwischen 55 - poligem Stecker / KI. 31 und Hydroaggregat - Stecker / KI. 3
<ul style="list-style-type: none"> □• Ventilrelais bleibt abgezogen Ohmmeter zwischen 55 - poligen Stecker / KI. 31 und KI. 1 (oder KI. 2 oder KI. 32) anklemmen 	größer 100 k Ω	Kurzschluß gegen Masse im Kabel zwischen 55 - poligem Stecker / KI. 31 und Hydroaggregat - Stecker / KI. 3