

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
17	<p>MAGNETVENTIL KREIS VORNE RECHTS</p> <ul style="list-style-type: none">• Ventilspannung-Istwert wird bewertet und zeigt nicht plausiblen Wert (Ventil-Stromkreis oder Treiber-Ausgang Fehlfunktion)• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,02 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird gesperrt. <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p>	C-12

vectra16v.com