

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
35	<p>RÜCKFÖRDERPUMPEN RELAIS KREIS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rückförderpumpen und Ventil-Relais Spannung-Istwert werden bewertet und zeigen keinen plausiblen Wert</li><li>• Der Fehler (Stromkreis-Unterbrechung/Kurzschluß gegen Masse) wird mit Einschalten der Zündung und nachfolgendem Einschalttest, sowie während der Fahrt erkannt. (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis-Unterbrechung) oder (Rückförderpumpenmotor blockiert)</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die ABS-Funktion wird gesperrt.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p>-</p>	C-11