

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-----------|--|----------------|
| 39 | <p>RADSENSOR VORNE LINKS SIGNAL- FEHLER</p> <ul style="list-style-type: none">• ABS-Regelung aktiv• Obige Bedingungen müssen für mindestens 60 s erfüllt sein oder <ul style="list-style-type: none">• Falsches Signal vom Fahrgeschwindigkeits-Sensor• Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 6 km/h• Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird gesperrt. <p>Betroffene Klemmen: 7, 6</p> | C-5 |