

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
43	<p>RADSENSOR KREIS VORNE RECHTS OFFEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergerät Klemme 5, 3• Obige Bedingung muß für mindestens 0,2 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird gesperrt. <p>Betroffene Klemmen: 5, 3</p>	C-6

vectra16v.com